

人单位名称	望都县君荣铸造有限公司	项目名称	望都县君荣铸造有限公司职业病危害现状评价
地理位置	河北省保定市望都县朝阳路 34 号	联系人	高天亮

项目组成员：金千、陈静、贾玉新

现场调查人员：金千、陈静；调查时间：2023 年 7 月 7 日

现场采样人员：张宇、殷东瑞、陈静；采样时间：2023 年 7 月 10 日-2023 年 7 月 12 日

检测人员：刘欢、崔志净、王英侠、张硕；检测时间：2023 年 7 月 10 日-2023 年 7 月 16 日

用人单位陪同人：高天亮

现场调查照片：



现场检测照片：

