

单位名称	保定中联水泥有限公司	项目名称	保定中联水泥有限公司职业病危害现状评价
地理位置	保定市顺平安阳乡贾各庄村	联系人	陈学峰

项目组成员：金千、李倩、贾玉新


现场调查人员：金千、李倩；调查时间：2023年10月9日

现场采样人员：郭颂、徐永楠、金千、张宇；采样时间：2023年10月12日-2023年10月14日

检测人员：张硕、王英侠、崔志净、刘贺；检测时间：2023年10月12日-2023年10月18日

用人单位陪同人：陈学峰

现场调查照片：





现场检测照片：

