

用人单位名称	定兴县昊达洗衣服务有限公司	项目名称	定兴县昊达洗衣服务有限公司 职业病危害现状评价
地理位置	河北省保定市定兴县金台中路南侧	联系人	沈运春
项目组成员：李倩、陈静、魏荣斌			
现场调查人员：李倩、陈静；调查时间：2023 年 3 月 22 日			
现场采样人员：张艳秋、于迪；采样时间：2023 年 3 月 27 日-2023 年 3 月 29 日			
检测人员：崔志净；检测时间：2023 年 3 月 27 日-2023 年 4 月 3 日			
用人单位陪同人：沈运春			
现场调查照片：			
A woman in a black jacket and blue jeans stands in front of a wall covered with safety posters. The posters include '安全生产责任制' (Safety Production Responsibility System) and '安全生产操作规程' (Safety Production Operating Procedures). She is holding a piece of paper. A row of large industrial laundry machines in a factory setting. The machines are white with blue accents and are arranged in a line. The background shows a large industrial building with a high ceiling and a fan.			



现场检测照片：

