

单位名称	保定市凯华汽车厢体有限公司	项目名称	保定市凯华汽车厢体有限公司 职业病危害现状评价
地理位置	保定市莲池区焦庄乡阮庄村	联系人	张文佳

项目组成员：金千、段程鑫、贾玉新


现场调查人员：金千、段程鑫；调查时间：2023年6月1日

现场采样人员：李宁宁、张艳秋；采样时间：2023年6月5日至2023年6月7日

检测人员：王英侠、张硕、崔志净、刘欢；检测时间：2023年6月9日至2023年6月12日

用人单位陪同人：张文佳

现场调查照片：





现场检测照片：

