


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|
| 人单位名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 清苑县力达新型机械设备有限公司  | 项目名称 | 清苑县力达新型机械设备有限公司职业病危害现状评价 |
| 地理位置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 河北省保定市清苑区阎庄乡南阎庄村 | 联系人  | 薛锦玉                      |
| 项目组成员：段程鑫、李倩、郭颂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |                          |
| 现场调查人员：段程鑫、李倩；调查时间：2023 年 9 月 27 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |                          |
| 现场采样人员：郭颂、张宇；采样时间：2024 年 11 月 9 日-2024 年 11 月 11 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |                          |
| 检测人员：崔志净、张硕、于洋、王英侠；检测时间：2024 年 11 月 9 日-2024 年 11 月 14 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |                          |
| 用人单位陪同人：薛锦玉、崔会玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |                          |
| 现场调查照片：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |                          |
| <div></div> |                  |      |                          |





现场检测照片：

